



WNTM

TUERCAS DE SOLDADURA DE PROYECCIÓN AUTO-LOCALIZABLES



Las tuercas soldables WN™/WNS™ de la marca PEM® están diseñadas para ser soldadas sobre otra superficie de metal en orificios del tamaño adecuado. El diseño de las tuercas soldables PEM® ayuda a superar muchos problemas asociados con otras tuercas soldables:

- Proyecciones de ingeniería
 - Previenen las quemaduras en láminas delgadas.
 - Ayudan a evitar que la tuerca se deforme mientras se suelda con alta corriente.
- Diseño de cabeza redonda
 - Elimina la tediosa indexación que lleva mucho tiempo.
 - Acelera la producción con equipo estándar.
 - El diseño compacto se ajusta a las bridas estrechas.
- Vástago auto-localizable
 - Elimina la necesidad de complejos electrodos con los pilotos.
 - Posiciona correctamente a las tuercas soldables.
 - Protege a las roscas de salpicaduras de soldadura.




Una variedad de equipos de soldadura es adecuada para la instalación de las tuercas soldables PEM®. Los mejores resultados se han obtenido con una máquina de soldadura por puntos de 50KVA de tipo prensa, cuyo cabezal de soldadura superior se mueve verticalmente en línea recta con el electrodo inferior. Deben utilizarse electrodos de cara plana con diámetros de punta de 3.2 mm / .125" más grandes que la dimensión "E" de la tuerca soldable PEM®.

Las tuercas soldables PEM® están disponibles en acero (WN™) o acero inoxidable (WNS™). Las tuercas de acero inoxidable ofrecen la ventaja añadida de resistencia a la corrosión.









Dimensiones en pulgadas.

	Tamaño de rosca	Tipo		Código	Código	Α	Grosor mín	Tamaño del	C	F	т	Dist. mín. del
		Acero	Acero inoxidable	de rosca	de vástago	(vástago) máx.	de la Iámina	orificio en la lámina+.004000	Max.	+.000010	±.004	orificio ⊈ al borde
	.112-40 (#4-40)	WN	WNS	440	0	.030	.030	.173	.172	.308	.065	.154
ificado	.138-32 (#6-32)	WN	WNS	632	0	.030	.030	.193	.192	.341	.094	.171
Unific	.164-32 (#8-32)	WN	WNS	832	0	.030	.030	.218	.217	.371	.108	.186
	.190-24 (#10-24)	WN	WNS	024	0	.030	.030	.250	.249	.440	.156	.220
	.190-32 (#10-32)	WN	WNS	032	0	.030	.030	.250	.249	.440	.156	.220
	.250-20 (1/4-20)	WN	WNS	0420	0	.048	.048	.316	.315	.522	.186	.261

Dimensiones en milímetros.

0.	Tamaño de rosca x paso	Tipo		Código	Código	Δ.	Grosor mín.	Tamaño del				Dist. mín. del.
		Acero	Acero inoxidable	de rosca	de vástago	(vástago) máx.	de la lámina	orificio en la lámina +0.1	C Max.	E -0.25	To ±0.1	orificio al borde
tric	M3 x 0.5	WN	WNS	М3	0	0.77	0.77	4.39	4.36	7.82	1.49	3.91
Métri	M4 x 0.7	WN	WNS	M4	0	0.77	0.77	5.53	5.5	9.42	2.58	4.71
	M5 x 0.8	WN	WNS	M5	0	0.77	0.77	6.35	6.32	11.17	3.78	5.59
	M6 x 1	WN	WNS	M6	0	1.22	1.24	8.04	8.01	13.25	4.56	6.63

Especificaciones de materiales y acabados

	Roscas	Materiales	del inserto	Acabados estándar		
Tipo	Internas, ASME B1.1, 2B/ ASME B1.13M, 6H	Acero al Acero inoxidable carbono serie 300		Pasivado y/o probado según ASTM A380	Cobre intermitente (1)	
WN	•	•				
WNS	•		•	•		
Código del número d	le pieza para los acabados	Ninguno	CU			

El recubrimiento de cobre intermitente evita la oxidación de la superficie, facilita la alimentación automática y no requiere ninguna preparación antes de la pintura o el acabado.

Instalación

- 1. Con una tuerca soldable PEMº insertada en el orificio del tamaño adecuado (ver más arriba), subir la fuerza del electrodo lo suficiente para sujetar firmemente las proyecciones del inserto contra la lámina sin incrustar ninguna parte de las proyecciones. Asegúrate de que los electrodos estén centrados y que las caras de los electrodos sean planas para que la fuerza se aplique uniformemente a las tres
- 2. Pon el regulador de corriente o de calor en el lado bajo y ajusta junto con el tiempo de soldadura hasta que se produzca una buena soldadura. Para el acero que tiene poco carbono, que tiene una resistencia eléctrica media, hay una amplia gama de ajustes posibles. Para el acero inoxidable austenítico, que tiene una alta resistencia eléctrica, el rango es limitado a baja temperatura.
- 3. Ajusta el tiempo de presión para que haya tiempo suficiente para que los electrodos se cierren y desarrollen las fuerzas adecuadas (se sugiere un ajuste inicial de 35 ciclos). El periodo de soldadura debe establecerse comenzando con los ajustes sugeridos en las tablas de la página 4. Como se ha indicado anteriormente, para los ajustes de corriente, es posible un amplio rango de tiempo con el acero que tiene poco carbono, pero hay un rango limitado con el acero inoxidable. Si el tiempo de soldadura comienza demasiado pronto y no se logra una soldadura adecuada, el tiempo de presión debe alargarse. Además, los electrodos deben acercarse más entre sí para que requieran menos tiempo de desplazamiento para cerrarse en el trabajo. Los tiempos de presión más largos no tendrán ningún efecto en la calidad de la soldadura. Sin embargo, sí afectan a la productividad y disminuyen el número de tuercas soldables que se pueden instalar por hora. El tiempo de apriete se fija lo suficientemente para permitir el enfriamento y la solidificación de la soldadura antes de retirar los electrodos. Comienza con 15 ciclos y alarga si es necesario.

Datos de rendimiento(1)

			Material de la lámina de prueba						
	Tipo	Código	Acero laminad	o en frío .060"	Acero inoxidable .060" 302				
		de rosca	Empuje (Ibs.)	Torque de rotación (in. lbs.)	Empuje (Ibs.)	Torque de rotación (in. lbs.)			
		440	500	13	N/A	N/A			
Unificado		632	640	22	N/A	N/A			
င်ဒ	WN	832	760	33	N/A	N/A			
<u> </u>		032	880	56	N/A	N/A			
		0420	1000	185	N/A	N/A			
		440	N/A	N/A	680	13			
		632	N/A	N/A	800	28			
	WNS	832	N/A	N/A	850	45			
		032	N/A	N/A	900	110			
		0420	N/A	N/A	1000	200			

			Material de la lámina de prueba						
	Tipo	Código	Acero laminad	do en frío 1.5 mm	Acero inoxidable 1.5 mm 302				
		de rosca	Empuje (N)	Torque de rotación (N-m)	Empuje (N)	Torque de rotación (N·m)			
8	WN	M3	2220	1.4	N/A	N/A			
Métrico		M4	3380	3.7	N/A	N/A			
ét		M5	3910	6.3	N/A	N/A			
≥		M6	4445	20.9	N/A	N/A			
		M3	N/A	N/A	3020	1.4			
	WNS	M4	N/A	N/A	3780	5			
	WINS	M5	N/A	N/A	4000	12.4			
		M6	N/A	N/A	4445	22.5			

Guías de montaje para las tuercas soldables PEM® en láminas de .030"/0.77 MM a .063"/1.6 MM

			Material de la lámina de prueba							
	Tipo	Código	,	Acero laminado	en frío	Acero inoxidable 302				
	Про	de rosca	Electrodo (A) fuerza del pistón (lbs.)	Corriente (B) secundaria Amps ±500	Tiempo de ^(C) soldadura Ciclos/Seg.	Electrodo (A) fuerza del pistón (lbs.)	Corriente (B) secundaria Amps ±500	Tiempo de ^(C) soldadura Ciclos/Seg.		
으	WN	440	450-500	17,000	6 / 0.10	N/A	N/A	N/A		
Unificado		632	450-500	17,000	6 / 0.10	N/A	N/A	N/A		
<u>i</u> :		832	450-500	17,000	6 / 0.10	N/A	N/A	N/A		
三		032	500-550	18,000	10 / 0.17	N/A	N/A	N/A		
		0420	550-600	20,000	10 / 0.17	N/A	N/A	N/A		
		440	N/A	N/A	N/A	450-500	16,500	6 / 0.10		
		632	N/A	N/A	N/A	450-500	16,500	6 / 0.10		
	WNS	832	N/A	N/A	N/A	500-550	16,500	6 / 0.10		
		032	N/A	N/A	N/A	550-600	18,500	6 / 0.10		
		0420	N/A	N/A	N/A	650-700	20,000	6 / 0.10		

			Material de la lámina de prueba						
	Tipo	Código	A	cero laminado	en frío	Acero inoxidable 302			
	Про	de rosca	Electrodo (A) fuerza del pistón (N)	Corriente (B) secundaria Amps ±500	Tiempo de ^(C) soldadura Ciclos/Seg.	Electrodo (A) fuerza del pistón (N)	Corriente (B) secundaria Amps ±500	Tiempo de ^(C) soldadura Ciclos/Seg.	
<u> </u>		M3	2000-2220	17,000	6 / 0.10	N/A	N/A	N/A	
Métrico	WN	M4	2000-2220	17,000	6 / 0.10	N/A	N/A	N/A	
lé,	VVIV	M5	2220-2440	18,000	10 / 0.17	N/A	N/A	N/A	
_		M6	2440-2670	20,000	10 / 0.17	N/A	N/A	N/A	
		M3	N/A	N/A	N/A	2000-2220	16,500	6 / 0.10	
	WNS	M4	N/A	N/A	N/A	2220-2440	16,500	6 / 0.10	
	11113	M5	N/A	N/A	N/A	2440-2670	18,500	6 / 0.10	
		M6	N/A	N/A	N/A	2890-3110	20,000	6 / 0.10	

N/A No aplica.

- (1) Las fuerzas de instalación publicadas son para referencia general. La instalación real y la confirmación de la instalación completa deben hacerse observando el asiento adecuado del inserto como se describe en los pasos de instalación. Otros valores de rendimiento comunicados son promedios cuando se siguen todos los parámetros y procedimientos de instalación adecuados. Las variaciones en el tamaño del orificio de montaje, el material de la lámina y el procedimiento de instalación pueden afectar al rendimiento. Se recomienda realizar pruebas de rendimiento de este producto en tu aplicación. Estaremos encantados de proporcionarte asistencia técnica y/o muestras para este propósito.
- (A) La fuerza de los electrodos es la fuerza que ejercen los electrodos sobre el inserto y la lámina para unirlos y asegurar un buen contacto eléctrico. La fuerza del electrodo también fija a la tuerca soldable al ras de la lámina ya que las proyecciones se funden durante el periodo de soldadura. Una fuerza insuficiente del electrodo puede provocar destellos, chispas, quemaduras, salpicaduras y decoloración. Por otro lado, una fuerza de electrodo excesiva puede aplanar las proyecciones del inserto antes de que se alcance la temperatura de soldadura adecuada o puede incrustar las proyecciones del inserto frío en la lámina. La fuerza excesiva del electrodo también puede distorsionar las roscas durante el ciclo de soldadura.
- (B) La corriente secundaria determina el calor aplicado a la tuerca y la lámina de soldadura PEM[®]. El calor está en proporción directa con el tiempo de soldadura, las resistencias de los materiales y el cuadrado de la corriente. La corriente no debe fijarse tan alta como para causar destellos o salpicaduras o un calor excesivo que distorsione las roscas. Las corrientes bajas pueden producir soldaduras de buen aspecto, pero las resistencias de empuje y de torque de rotación no serán satisfactorias.
- (C) El ciclo de tiempo para la soldadura por proyección comprende de cuatro periodos: 1) el tiempo de presión en el que los electrodos se mueven en posición y desarrollan la fuerza necesaria; 2) el tiempo de soldadura cuando se aplica la corriente; 3) el tiempo de retención mientras la soldadura se congela y se enfría; y 4) el tiempo de descanso para posicionar el trabajo para la siguiente tuerca soldable.

NOTA: Las guías de ajuste que se muestran en los cuadros anteriores son solo para referencia y pueden ser diferentes para tu equipo de soldadura.

Los datos sobre la fuerza axial y el torque de apriete recomendado para el tornillo de acoplamiento están disponibles en:: www.pemnet.com/design_info/tightening-torque/

Guías para una mejor soldadura

Los electrodos, las tuercas soldables y los paneles deben estar limpios y libres de grasa, óxido y rebabas metálicas. Cuando las soldaduras parecen satisfactorias en la tuerca instalada, pero los valores de empuje son bajos, una o más de las siguientes puede ser la causa:

1) La presión del pistón es demasiado alta. 2) La corriente es demasiado baja. 3) El panel no está limpio. 4) Tuercas soldables no centradas bajo los electrodos. 5) Tiempo de retención no suficiente para permitir un enfriamiento adecuado. 6) El regulador de presión en el equipo de soldadura está a la deriva.

Si las roscas instaladas están distorsionadas, una o más de las siguientes puede ser la causa:

1) El tiempo de soldadura es demasiado largo. 2) La corriente es demasiado alta. 3) La presión del pistón es demasiado alta. En caso de que sea imposible producir una soldadura adecuada porque el tiempo de soldadura comienza antes de que los electrodos se cierren en el trabajo, acorta el espacio entre los electrodos de modo que tarden menos tiempo en colocarse en posición y/o alarga el tiempo de presión.

Todos los productos PEM® cumplen nuestras estrictas normas de calidad. Si necesitas otras <u>certificaciones de calidad</u> específicas de la industria o de otro tipo, se requieren procedimientos y/o números de pieza especiales. Ponte en contacto con tu oficina de ventas o representante local para obtener más información.

En la sección de asistencia técnica de nuestro sitio web encontrarás información sobre el <u>cumplimiento de la normativa</u>. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulta nuestro sitio web para obtener la versión más actualizada de este catálogo.



Norte América: Danboro, Pensilvania EE. UU | E-mail: info@pemnet.com | Tel: +1-215-766-8853 | 800-237-4736

Europa: Galway, Irlanda | E-mail: europe@pemnet.com | Tel: +353-91-751714 Asia/Pacífico: Singapur | E-mail: singapore@pemnet.com | Tel: +65-6-745-0660

Shanghái, China: E-mail: china@pemnet.com | Tel: +86-21-5868-3688

Visita nuestro centro de recursos PEMNET™ en <u>www.pemnet.com</u> • E-mail de asistencia técnica: <u>techsupport@pemnet.com</u>